
5.30
5.28
5.26
5.24
$f_R(T)$ [MHz]
3000
2000
1000
0
Q factor
600
700
800
900
1000
1100
T [°C]